

Reinigung Akto 521

bei verschmutztem Ausgussahn



Im Verlaufe der Jahre kann es wie bei allen Entfeuchtern vorkommen, dass das Gerät im Inneren verschmutzt ist und sich der Ausgussahn in den Eimer verstopft. Dadurch läuft das Wasser nicht mehr in den Tank oder über den Schlauch weg, sondern staut sich in die Auffangwanne zurück, welche überläuft, so dass das Wasser auf den Boden tropft.

Technisch ist das Gerät jedoch nach wie vor in Ordnung, die Reinigung lohnt sich also. Diese kann mit wenig handwerklichem Geschick selber gemacht werden. Ziehen Sie auf jeden Fall den Stecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

Vorgehen:

Ziehen Sie den Luftfilter auf der Rückseite nach oben aus der Halterung. Nun haben Sie Zugang zu den sieben Schrauben, welche entfernt werden müssen, um die Rückwand abzunehmen.



Anschliessend kann die Rückwand sehr einfach nach hinten abgenommen werden und der Zugang zum Ausgussahn ist frei. Der Tank sollte eingesetzt bleiben, um das Schmutzwasser aufzufangen.

- 3 Schrauben unmittelbar hinter dem Filter
- 2 Schrauben unmittelbar unter dem Klappgriff
- 1 Schraube je seitlich links und rechts



Mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem können Sie nun den Ausgusshahn durchstossen. Wenn Sie mit einem Gefäss etwas Wasser in die Auffangschale giessen, wäscht sich der Schmutz so in den Tank.

Wenn das Wasser wieder als Strahl in den Tank läuft, also nicht nur tröpfelt, ist der Hahn sauber. Kontrollieren Sie noch kurz, ob sich allenfalls Wasser auf dem Gehäuseboden befindet, dieses sollte mit einem Wischtusch getrocknet werden, bevor das Gerät geschlossen wird.

Nun kann das Gerät wieder zusammengeschaubt werden.

Fertig.